

FMV-Lamel (now Ziehl Abegg)



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **FMV-Lamel (now Ziehl Abegg)**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **FMV-Lamel (now Ziehl Abegg)**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

FMV-Lamel (now Ziehl Abegg) produits

Produit	Description
IA0900 PA25 TX140L06	Unité moteur-ventilateur
IA0900 4PA25 TX140L06 400V50HZ	ventilateur
TF040W04	MOTEUR
5200-2Z/C3LHT23	Roulement à billes pour moteur de ventilateur
208103208103208103 obsolete, alternative TX090P04 230/400V 50HZ # 5001007400	Fan
TX090P04 230/400V 50HZ # 5001007400	Moteur
S0550 4PR25 BORE12 # 5001019429	coulisses
948239 OEM, alternative # 5001029108+ # 5001029592	Ventilateur
TX140L06	Ventilateur
TYPE: 7605077P01	CONDENSER FAN MOTEUR W / FAN BLADE & COVER
S0350 COMPR40	coulisses
S0457 VIP35	ventilateur
P/N: 5001018263E Type: S0350 VD43 TG030W04	ventilateur
TX140L08	moteur
MK092-2DK.10.N	Moteur à rotor extérieur avec bride K
S300-V046 TG30W4 - obsolete , no alternative	du moteur
XGZA9999W Type S06004PR30 TX100L04	Ventilateur
5001018666E	ventilateur
5001018263E	ventilateur
A0762 4PB35 TX140L06	ventilateur
S0350 VD43 TG030W04 230/400V 50/60HZ	ventilateur
XGZA9999W Type TX100L04	MOTEUR
XGZA9999W Type S0450 VD46 TG060W04	VENTILATEUR
XGZA9999W Type S0600 4PR35	AILE
MG030W08	moteur
MS45, 082-19-212 REPLACED BY MK34 # 5001029155	Fan
MK34	moteur
IA0300 5P28	Flügel
XGZA9999W	MOTEUR

Produit	Description
TX120L12	moteur
A0900 4PA27	Flügel
Type 7605086P01, 026202 old type, TG050L06 400V 50/60HZ (0262020)new type	moteur
S0600 VIL44 (026202)	coulisses
TG050L06 400V 50/60HZ (026202)	moteur
A0900 4PA27 TX140L08	Fan
A0762 4PB30 TX140L06	Fan
S350 VD43 MG030W06 (# 5001018254)	moteur
TX100L08	condenseur
TX100L08	moteur
XGXX2070A	BOÎTIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE
Labyrinth seal motor shaft for A900PA2717	arbre moteur à joint de labyrinthe
S0710 VIL51 TG080L08	Fan
TX033P04	moteur
Type 4PR25 obsolete / alternative TX090P04	panneau de ventilateur
Spare fan for 4PR25 obsolete / alternative S0550 4PR25 BORE25	ventilateur de rechange
S0500VIP41/TG070P04	ventilateur
Type TX140L08,P/N :5001018981	Moteur
A900PA2717 old P/N,A09004PA27 new P/N	Fan
A09004PA27 (23559)	Fan
Type S400-VD41 (MG050W04)	Fan
TX120L06 400V/56HZ	moteur
A0762 4PA27 60HZ	aile
A0762 4PA30 50HZ	aile
507-22-801, 200-21-801	Moteur de ventilateur
TX090P04 400V50HZ (507-22-801)	Moteur
S0500 4PR30 (507-22-801)	KANAT
S0355 VD46 MG030W06 230V50Hz	Fan
MG030W06	moteur
MAC 45 obsolete,alternatives XGZA9999W or XGZA9999W(5001018755)	VENTILATEUR
XGZA9999W , A0762 4PB35 TX120L08	Boîte à bornes
XGZA9999W	MOTEUR
XGZA9999W(5001018755)	moteur
S0400 VD41 MG050W04	ventilateur à condensateur
A-end shield for A900PA2717TX140L8	Bouclier en A
rotor for A900PA2717TX140L8	rotor
B end shield for A900PA2717TX140L8	Bouclier B
stator for A900PA2717TX140L8	stator
S0450 VD46 TG60W04	ventilateur
A09004PA27	Fan
IA05004PA25 (TX140L06) 6.20 3.60 Ampers	ventilateur
S0400	fan
9355-5VD45	Moteur de ventilateur
S0350 VD43 MG030W04 230V50HZ	Lüfter
S0355 VD46 MG030W08 (Art.Nr.# 5001018318)	ventilateur
TX140L06	MOTEUR TRIPHASÉ
A09004PA27 (for 50HZ)	PALES DE VENTILATEUR

Produit	Description
IA0900 4PA27 TX120L12	ventilateur
A0900 (for 60HZ)	ventilateur
S0450	moteur
7605085P01 FA60085P01	ventilateur de rechange
TX120L12	Ventilateur avec turbine
A60-4PR30,TX65L6- obsolete ,replaced by 5001018948 and 5001028842	ventilateur
5001018948	moteur
5001028842	aile
4PD900.27°S AL16C SH	hélice
S0300 VD46 MG030W04 230V 50HZ	ventilateur
671-01-803	Moteur de ventilateur
XGZA9999W (MX050P06)	moteur
A0650 4PR30 TX65L06	ventilateur
MX050P04 230V 50HZ	moteur
Sealing ring for 09012008	Bague d'étanchéité
MG030W06	Moteur
TX120L08	moteur
XGZA9999W	moteur
A35-4PR25	moteur
XGZA9999W (5001018273E)	moteur
S0710 VIL51 TG100L06	ventilateur
977257	Moteur pour évaporateur FMV Lamel TX120L6
5001023512	moteur
XGZA9999W	moteur
S 50-4PL22 MXC50P4	Ventilateur Phase
TX140L08	Moteur de ventilateur
TX140L06	le moteur
TX140L08 400V 50/60HZ	moteur
TX140L06	le moteur
A0762 4PB62	ailerons
DBZA1412A	Moteur de ventilateur
TX140L06 400V0HZ	moteur
A0762 4PB35	ailerons
TX140L06 400V50HZ	Moteur
S0710 VIL51 TG100L06	ventilateur
S500 4PL22	ailerons
S0650 VIL51	moteur
TX140L06 (5001019007)	moteur
XGZA9999W	ventilateur
TX140L08	moteur
26050516	Ventilateur S0500 VIP41 TG070P04 400V/50 Hz
5001026466	ventilateur
S0350 4PR30 / 5001019267	Pale de ventilateur
S0710 PROR51 TG100L06 / 5001031389E	ventilateur
MX050P02 / 5001025589	moteur
96556801/AA	moteur
TF040W04	moteur
S0400 4PR30	ailerons

Produit	Description
S0630 VIL38	ventilateur
Typ TX140L06	moteur
TX140L06	ventilateur
S60-4FR30	ventilateur
TX100L04	moteur
S0600 4PR30 / 5001019457	aile
TX140L06	moteur
5001033357 / TX140L08	moteur
S0300 CR46 MG030W04	ventilateur
TX100L12	moteur triphasé
5001018265E	ventilateur
5001028888	moteur
TX100L04/ 5001032024	moteur
S0355 VD43 MG040W04 old code, S0355 VD43 MG050W04 new code	moteur de ventilateur
S0450 CR46	Ventilateur AC avec moteur à rotor interne
TX140L06	ventilateur
26090071 TX140L06	Moteurs evaporateur condenseur
26100752 4PD762.35°S AL16C SH	Hélice
FA35098P01	ventilateur
26050332 S0355 CR43 MGC50W04	Ventilateur
MGC30W6	Moteur
FB035-VDK.2C.V4S	Ventilateur axial à pales en tôle
S0600 4PR27	moteur
26090038	Moteur
S0400 VD41 TG050W04	ventilateur
FN056-SDL.4F.A7P2 / 171776	Ventilateur axial
S0350 4RP35	moteur de ventilateur
S355-V04	moteur de ventilateur